

SYNTEKO FAST FILLER



Synteko FAST FILLER je rychleschnoucí, jednosložkové, ředidlové pojivo pro přímé použití při smísení s cca 10-20% dřevním prachem

OBLAST POUŽITÍ: tmelení povrchů a plnění mezer, spár a prasklin, před aplikací všech povrchových laků nebo olejů Synteko

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- velmi rychlé schnutí
- plnění mezer do 2 mm
- dobré plnicí vlastnosti
- minimální smršťění a praskání
- jednoduše brousitelný
- může být použit s laky a oleji

VYDATNOST:

- cca 15-20 m²/l

MÍCHÁNÍ:

- směs může být míchána v plastovém kbelíku za postupného přidávání plnidla FAST FILLER do dřevěného prachu, dokud není dosaženo homogenní hmoty s hladkou konzistencí

NÁŘADÍ:

- pružná špachtle z nerezové oceli šíře 250-300 mm
- nářadí čistěte ethanolem

TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	směs rozpouštědel a plnidel
OBSAH SUŠINY	cca 10%
VISKOZITA	cca 55 sek (ISO 6)
HUSTOTA	cca 840 kg/m ³
DOBA SCHNUTÍ	cca 15-30 min při 23°C a 50% RH
SKLADOVÁNÍ	na suchém a chladném místě
TRVANLIVOST	v uzavřeném obalu 12 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu)
VELIKOST BALENÍ	5L

POZOR!

- Chemicky ošetřené nebo mechanicky lisované dřevo nemůže být lakováno laky na vodní bázi.
- Před použitím dobře protřepte.
- Aplikujte v nejtenčí možné vrstvě.
- Ujistěte se, že žádný tmel nezůstal na povrchu podlahy. Tmel musí být pouze uvnitř spár a děr.
- Široké spáry a trhliny je nutné plnit vícekrát.
- Použití špachtle z jiné než nerezové oceli může způsobit tmavé zbarvení směsi.

V PRŮBĚHU APLIKACE

- Tmel musí mít pokojovou teplotu - cca 23 °C.
- Teplota podlahy musí být mezi 15 a 25 °C.
- Vlhkost podlahy musí být mezi 5 a 15%.
- Vlhkost vzduchu musí být 50 – 60 % RH.

SYNTEKO FAST FILLER

POKYNY K POUŽITÍ



I PŘÍPRAVA

1. Zbruste povrch na surové dřevo, odstraňte veškeré laky, špínu a nerovnosti. První broušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce.
2. Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením vyrovnejte.
3. Konečné broušení proveďte pomocí papíru o hrubosti 80.
4. Před aplikací tmelu Synteko FAST FILLER vysajte z trhlín špínu, prach z broušení apod.

II MÍCHÁNÍ

1. Po broušení může být FAST FILLER připraven k vytmelení trhlín a spár do max. 2 mm šířky mezi dřevěnými deskami.
2. Předtím, než začnete pojivo přidávat do dřevěného prachu, protřepte důkladně kanýstr.
3. Použijte dřevěný prach vytvořený broušením.
4. Směs může být smíchána v plastickém kbelíku postupným přidáváním pojiva FAST FILLER do dřevěného prachu, tak dlouho, dokud nevznikne homogenní hmota s hladkou konzistencí.
5. Pokud směs vysychá, přidejte FAST FILLER a zamíchejte, abyste dosáhli požadované konzistence.
6. Pro širší spáry je potřeba hustější směs a pro užší spáry vytvořte směs tekutější.

III PLNĚNÍ

1. Aplikujte směs na celou podlahu pomocí nerezové ocelové špachtle.
2. Ujistěte se, že držíte hladítko takovým způsobem, aby byl tmel vtlačován do všech mezer a spár.
3. Ověřte si, že všechny díry jsou pečlivě zaplněny. Pokud je to nutné, aplikaci zopakujte.
4. V případě potřeby přidejte FAST FILLER pro udržení požadované konzistence.
5. Po cca 15-30 minutách, když je povrch vyschlý, přebruste papírem o hrubosti 80, abyste z povrchu odstranili přebytečný tmel.
6. Směs musí zůstat pouze uvnitř děr a spár.
7. Trhliny větší než 2 mm vyžadují opakované plnění a delší dobu schnutí.
8. Proces zakončete broušením s použitím kotouče o hrubosti 120. Tím je podlaha připravena pro konečné lakování nebo olejování.

IV TMELENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA

1. Synteko FAST FILLER může být použit v kombinaci se všemi podlahovými laky a oleji Synteko.
2. Pro dosažení perfektního výsledku, používejte výhradně Synteko tmely a laky na vodní bázi, ředidlové laky a oleje (prosíme, čtěte příslušné produktové listy).

ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na www.schonox.cz. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.



Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Může způsobit vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závrať. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte nádobu pečlivě uzavřenou. Vyvarujte se vdechnutí prachu / dýmu / plynu / mlhy / výparů / sprejů. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě potřeby lékařské pomoci, mějte po ruce obal nebo etiketu. Vyvarujte se kontaktu s očima, kůží nebo oblečením. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zbytky produktu a obaly likvidujte v souladu s místními, národními i mezinárodními předpisy (např. ve sběrně nebezpečného odpadu). Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání nebo na www.synteko.com

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

výrobce:
Synteko AB, Sweden
www.synteko.com

Date: 01.01.2021